

- PL** Instrukcja montażu
- D** Aufbauanleitung
- GB** Assembly instruction
- SK** Návod na montáž

# TWINPACK

(12-20)



**materace**

M&K foam GmbH Sp z o.o.  
 ul. Toruńska 267  
 62-600 Koło  
 Tel. 0048 63 2624300  
 Fax 0048 63 2616118  
 www.mkfoam.pl



E.Kretschmar GmbH & Co KG  
 Rudolf - Diesel - Weg 10  
 30419 Hannover  
 Tel. 0049 511 96605540  
 Fax 0049 511 96605599


**UWAGA** Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na instrukcji.

**ACHTUNG** Sehr geehrter Kunde. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.



**CAUTION** Dear Customer, before assembly, ensure that you have all the necessary elements specified in the instruction.

**POZOR** Vážený zákazník, pred montážou sa prosíme uistiť či v balení sú všetky potrebné diely znázornené v návode.

Oznaczenia kontrolne  
 Bezeichnungen steuern  
 Control marks  
 Označenie ovládat'





Elementy w paczkach  
 Befestigungsmaterial im Paket  
 Items in the packages  
 Položky v balení



Elementy w worku serwisowym  
 Befestigungsmaterial im Servicebeutel  
 Items in bag service  
 Položky v sáčku služby



WSD-Twinpack

A	B	C
20 x	7 x 70 6 x	4 1 x




KROK  
SCHRITT  
STEP

1.



KROK  
SCHRITT  
STEP

2.



KROK  
SCHRITT  
STEP

3.